

# 广东省科学院产业技术育成中心

## 广东省科学院长兴科创园招待所、老干活动中心及专变电房零星补漏维修项目施工单位遴选公告

广东省科学院就长兴科创园招待所、老干活动中心以及专变电房零星补漏维修项目施工单位进行公开遴选，欢迎符合资格条件的施工单位参加。有关事项如下：

### 一、项目名称、内容、最高限价

(一) 项目名称：广东省科学院长兴科创园招待所、老干活动中心以及专变电房零星补漏维修

#### (二) 项目内容及要求：

1. 本项目为广东省科学院长兴科创园招待所、老干活动中心以及专变电房零星补漏修缮

#### 2. 项目要求：

##### (1) 招待所外墙补裂及室外水沟维修

水沟清洗，凿出裂缝（48米），水泥砂浆找平（48米），下沉、变形水沟重新砌筑（18米），散水坡裂缝嵌油膏填缝（8米），外墙裂缝化学灌浆加固、灌环氧树脂（12米）。

##### (2) 老干活动中心补漏维修

①老干活动中心二楼卫生间吊顶脱落下沉维修。

②老干活动中心四楼活动室裂缝漏水补漏（4 m<sup>2</sup>）：拆除隔热层、清理基础、涂刷《昊阳》聚氨酯涂料两遍，粘贴《彩磊》2mm厚防水卷材，恢复隔热层。

③老干活动中心一楼活动室裂缝漏水补漏（8 m<sup>2</sup>）：清理基础，涂刷《昊阳》聚氨酯涂料两遍，粘贴《彩磊》2mm厚防水卷材。

④食堂厨房仓库裂缝漏水补漏（16 m<sup>2</sup>）：涂刷《昊阳》聚氨酯涂料两遍，粘贴《彩磊》2mm厚防水卷材共三处裂缝。

⑤外飘雨水天沟裂缝补漏（12 m<sup>2</sup>）涂刷《昊阳》聚氨酯涂料两遍，粘贴《彩磊》2mm厚防水卷材。

### （3）专变电房补漏维修

①中乌车间电房裂缝漏水补漏（深度清理、热熔油膏麻丝嵌缝、防水）（5米）。

②水泵房电房天面补漏（拆除隔热层、清理基础、涂刷两遍聚氨酯涂料与2mm厚防水卷材、恢复隔热层）（8 m<sup>2</sup>）。

### （4）医务室维修

①抗裂砂浆修补医务室裂缝脱落楼板。

②南侧道路积水处增设排水井1个。

（三）本项目最高限价为：人民币贰万元整（¥2,0000.00）

## 二、遴选条件

（一）参与单位必须是在中华人民共和国合法注册的独立法人，经行政主管部门核准具有从事本项目的经营范围和能力。供

应商必须提供有效营业执照（或事业法人登记证）（副本）复印件、组织机构代码证（副本）以及税务登记证书（副本）复印件（三证合一供应商只需提供有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件）。

（二）参与单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（三）本项目不允许联合体投标。

### 三、递交资料及报价时间、遴选时间

（一）递交资料及报价时间：2023年6月30日至2022年7月6日17时

（二）递交方式：广东省科学院产业技术育成中心213室现场递交

（三）遴选时间：2023年7月7日9时

### 四、联系人及联系方式

联系人：刘工

联系方式：020-87716187

广东省科学院产业技术育成中心

2023年6月30日

